

## LAMPIRAN



Gambar 4.3 : Kondisi depan SMAN 2 Lintongnihuta yang menjadi area genangan  
*Sumber : Dokumentasi pribadi*



Gambar 4.4 : Kondisi Saluran Existing  
*Sumber : Dokumentasi pribadi*