

LAMPIRAN



Lampiran 01
Genangan Air Di Tepi Jalan



Lampiran 02

Gambar 14. Drainase Yang Dipenuhi Air Kotor



Lampiran 03

Genangan Air Di Badan Jalan



Lampiran 04
Drainase Yang Di Dipenuhi Rumput Liar



Lampiran 05
Kendaraan Yang Melintasi Genangan Air Di Badan Jalan




Lampiran 06

Truk Yang Melintasi Genangan Air



Lampiran 07

Kondisi Genangan Air Pada Badan Jalan



Lampiran 08

QUALITY

Jalan Yang Tidak Mempunyai Drainase



